



AREA TECNICA LL.PP.

AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE

INTERSEZIONE TRA S.R. 71 E VIA C. COLOMBO IN LOC. PUCCIARELLI

STATO ATTUALE

SCHEMA DI CARATTERIZZAZIONE

FOGLIO	SCALA	Tavola UNICA
1 di 1	VARIE	

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Ing. Stefano Torrini
RESPONSABILE ELABORAZIONE	Ing.ir Monia Torrini

2	-	-			
1	01.09.2016		X		
0	-	-			
REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	REDATTO	APPROVATO	AUTORIZZATO

Questo elaborato è di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione Comunale ed è fatto divieto a chiunque di riproduzione e di utilizzo per altri scopi e/o per cantieri analoghi

INQUADRAMENTO ORTOFOTOGRAFICO DEL SITO



Planimetria non in scala

DESCRIZIONE STATO DEI LUOGHI

L'AREA IN OGGETTO, INTERSEZIONE TRA S. R. 71 E VIA C. COLOMBO, E' COSTITUITA DA AMPIE AIUOLE VERDI SISTEMATE A PRATO, ALL'INTERNO DELLE QUALI SONO COLLOCATI I LAMPIONI FOTOVOLTAICI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, LA CARTELLONISTICA STRADALE E ALCUNI ALBERI DI PINO.

PLANIMETRIA GENERALE DELL'AREA



Planimetria - scala 1:500

SCHEDA TECNICA

DENOMINAZIONE AREA	INTERSEZIONE TRA S.R.71 E VIA C. COLOMBO IN LOC. PUCCIARELLI
INDIRIZZO / LOCALIZZAZIONE	INCROCIO TRA S.R.71 E PUCCIARELLI
SUPERFICIE	750 MQ DI AIUOLE SPARTITRAFFICO SISTEMATE A VERDE
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	LAMPIONI ALL'INTERNO DELLE AIUOLE INERBITE
IMPIANTO IDRICO	NON PRESENTE
AREE VERDI	AIUOLE SPARTITRAFFICO INERBITE
ESSENZE ARBOREE	ALBERI DI PINO
ELEMENTI CARATTERIZZANTI L'AREA	NON PRESENTI

INTERVENTI AMMISSIBILI

INTERVENTI MANUTENTIVI OBBLIGATORI

- SFALCIO PERIODICO DELLE AREE VERDI, CON RACCOLTA DEL MATERIALE DI RISULTA
- MANUTENZIONE AIUOLE FIORITE CON ELIMINAZIONE ERBE INFESTANTI E MANTENIMENTO DEL BORDO DI STACCATURA RISPETTO AL MANTO ERBOSO
- POTATURA DI SIEPI, ESSENZE ARBOREE E CESPIGLI, CON RACCOLTA DEL MATERIALE DI RISULTA
- CONTROLLO PERIODICO PRESENZA DI PARASSITI E FISIOPATIE ED EVENTUALE TRATTAMENTO CON LOTTA MECCANICA, BIOLOGICA E CHIMICA
- MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DI ARREDO URBANO ESISTENTI E DEI MONUMENTI
- MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CAMMINAMENTI
- MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE, CON VOLTURA DELLA FORNITURA DELL'UTENZA IDRICA
- MANTENIMENTO DELLO STATO DI DECORO CON ALLONTANAMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI ED EVENTUALE SPORCIZIA SPARSA NELL'AREA

INTERVENTI MIGLIORATIVI PRATICABILI

- MESSA A DIMORA ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE
- ALLESTIMENTO AIUOLE E 'BORDER-LINE'
- RIGENERAZIONE DEL MANTO ERBOSO
- INSTALLAZIONE IMPIANTO D'IRRIGAZIONE
- INSTALLAZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO

RILIEVO FOTOGRAFICO



VISTA DA S.R. 71 PROCEDENDO IN DIREZIONE NORD



VISTA DA VIA C. COLOMBO



VISTA DA S.R.71 PROCEDENDO IN DIREZIONE SUD